






Detalhe Coloração fiaça dos alimentadores

Fase R(marrom)
Fase S(preto)
Fase T(vermelho)
Terra(verde)
Neutro(Azul Claro)
Branco(Retorno)



STURMER
PROJETOS ELÉTRICOS
(62)9 8598-0536
(62)9 8207-4141
PAULO EDUARDO STURMER
pesturmer@hotmail.com